臺灣銀行金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共748台
(不含入金機、硬幣存款機)
符合輪椅使用ATM共748台
視障語音ATM共418台
截至115.06.30

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
1	臺中市西區民生路140號(學校)	1	A404.1有高低差	因涉及建物主體變更，鑒於建築公安考量，施工廠商建議不予修繕，且出租人亦不同意本行修繕改善。
2	嘉義市光彩街69號(學校)	1	A404.1有階梯	因涉及建物主體變更，鑒於建築公安考量，施工廠商建議不予修繕，且出租人亦不同意本行修繕改善。
3	花蓮市公園路3號(銀行)	2	A404.1有階梯	俟分行行舍改建時一併規劃改善。
4	新北市板橋區府中路21號(銀行)	2	A404.1有階梯；A404.4空間不足	俟分行修繕、改建時一併規劃改善。
5	苗栗市中正路510號(銀行)	2	A404.1有階梯	此據點另有兩台自動化服務設備符合無障礙設施設計規範，可供輪椅使用者使用，未符合者俟分行行舍修繕、改建時一併規劃改善。

編號	待精進之ATM設置地址 （含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明）	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
6	斗六市大學路3段123號(學校)	1	A404.1有階梯；A404.4空間不足	因涉及建物主體變更，鑒於建築公安考量，施工廠商建議不予修繕，且出租人亦不同意本行擴大ATM使用空間及修繕改善。
7	斗六市文化路27號(銀行)	4	A404.1有階梯	俟分行行舍修繕、改建時一併規劃改善。
8	臺北市文山區興隆路二段46號(學校)	1	A404.1有階梯	因涉及建物主體變更，鑒於建築公安考量，施工廠商建議不予修繕，且出租人亦不同意本行修繕改善。
9	高雄市左營區左營大路19號(銀行)	3	A404.1有階梯	因涉及主體變更，鑒於行舍老舊、建築公安考量，評估設置安全坡道，但因安全坡道長度不夠長，施工廠商建議不予修繕，俟分行辦理修繕、改建時一併規劃考量。
10	金門縣金湖鎮復興路4號(銀行)	2	A404.4空間不足	俟分行辦理修繕、改建時一併規劃考量。
11	桃園市中壢區延平路580號(銀行)	2	A404.1有門檻；A404.4空間不足	此據點另有四台自動化服務設備符合無障礙設施設計規範，可供輪椅使用者使用，未符合者俟本分行修繕、改建時一併規劃考量。

編號	待精進之ATM設置地址 （含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明）	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
12	新北市中和區建一路186號1樓(銀行)	1	A404.4空間不足	此據點另有一台自動化服務設備符合無障礙設施設計規範，可供輪椅使用者使用，未符合者俟本分行搬遷時一併規劃考量。
~~本機裁撤~~	~~高雄市三民區建國三路50號(學校)~~	~~1~~	~~A404.1有門檻 ；A404.4空間不足~~	~~所有權人不同意本行擴大ATM使用空間，另該據點緊鄰人行道，施工廠商表示無法透過修繕施工改善。~~
13	高雄市三民區九如二路567號(銀行)	4	A404.1有階梯 ；A404.2門寬不足；A404.4空間不足	因涉及建物主體變更，鑒於行舍老舊、建築公安考量，施工廠商建議不予修繕。
14	高雄市苓雅區青年一路261號(銀行)	4	A404.1有階梯	據點另有1台符合無障礙設施設計規範，因該據點施工將涉及建物主體變更，鑒於建築公安考量，施工廠商建議不予修繕。
15	臺北士林區中山北路6段197號(銀行)	2	A404.1有高低差	所有權人不同意本行修繕改善。
16	新北市新莊區中正路211號(學校)	1	A404.2寬度不足；A404.4空間不足	涉及建物主體變更，鑒於建築公安考量，施工廠商建議不予修繕，且所有權人不同意本行擴大ATM使用空間。

編號	待精進之ATM設置地址 （含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明）	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
17	新北市板橋區中山路一段293之2號(銀行)	3	A404.1地面有障礙物。	經洽廠商會勘因底下連接大樓樑柱，考量施工安全，建議不予修繕。
18	宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段97號(銀行)	1	A404.1有門檻；A404.3門寬不足；A404.4空間不足	階梯下方有梁柱鋼筋，涉及主體變更，鑒於行舍老舊、建築公安考量，施工廠商建議不予修繕。
19	臺中市西屯區工業區一路196號(銀行)	2	A404.1有高低差	俟辦理修繕、改建時一併規劃考量。
20	臺中市北屯區崇德路2段416號(銀行)	6	A404.1有階梯	大樓管委會表示增設無障礙坡道損及建築物基礎結構，不同意修繕。
21	高雄市鳳山區五甲二路168號(銀行)	2	A404.1有高低差；A404.4空間不足	俟分行辦理搬遷時一併規劃考量。

編號	待精進之ATM設置地址 （含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明）	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
22	臺北市中正區仁愛路二段99號(銀行)	2	A404.1有階梯	據點另有2台符合無障礙設施設計規範，未符合者俟本分行搬遷時一併規劃考量。
23	臺北市士林區中山北路七段18號(銀行)	3	A404.1有階梯；A404.4空間不足	據點另有1台符合無障礙設施設計規範，未符合者俟本分行修繕、改建時一併規劃考量。
24	桃園市中壢區興農路125號(銀行)	2	A404.1地面有階梯；A404.4空間不足	所有權人不同意本行修繕改善，俟分行辦理搬遷時一併規劃考量。
25	新北市汐止區大同路二段175號(銀行)	2	A404.1有階梯	因分行緊鄰人行道，爰無空間可供增建無障礙坡道，俟分行辦理搬遷時一併規劃考量。
26	新北市蘆洲區三民路50號(銀行)	3	A404.1有門檻；A404.2 門寬不足；A404.4空間不足	所有權人不同意本行修繕改善，俟分行辦理搬遷時一併規劃考量。

編號	待精進之ATM設置地址 （含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明）	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
27	嘉義市中興路353號(銀行)	2	A404.1有階梯；A404.4空間不足	所有權人不同意本行修繕改善，俟分行辦理搬遷時一併規劃考量。
28	高雄市苓雅區成功一路261號(銀行)	2	A404.1有門檻；A404.2寬度不足。	此據點緊鄰本行外點百貨公司及飯店，各有一台符合無障礙設施設計規範，可供輪椅使用者使用。另該據點施工將涉及建物主體變更，鑒於行舍老舊、建築公安考量，施工廠商建議不予修繕。
合計		63		