

# 臺灣銀行金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共751台

(不含入金機、硬幣存款機)

其中，符合輪椅使用ATM共751台

視障語音ATM共358台

| 編號 | 待精進之ATM設置地址<br>(含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明) | 數量 | 待精進之事宜               | 改善方案及時程                                       |
|----|------------------------------------------|----|----------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | 臺中市西區民生路140號(學校)                         | 1  | A404.1有高低差           | 因涉及建物主體變更，鑒於建築公安考量，施工廠商建議不予修繕，且出租人亦不同意本行修繕改善。 |
| 2  | 嘉義市光彩街69號(學校)                            | 1  | A404.1有階梯            | 因涉及建物主體變更，鑒於建築公安考量，施工廠商建議不予修繕，且出租人亦不同意本行修繕改善。 |
| 3  | 花蓮市公園路3號(銀行)                             | 2  | A404.1有階梯            | 俟分行行舍改建時一併規劃改善，預計116年前完成改善。                   |
| 4  | 臺北市中山區中山北路一段一五〇號(銀行)                     | 2  | A404.1有高低差           | 建築結構地樑抬高，改善將佔用騎樓違反建築物使用規範，將於行舍修繕、改建時一併規劃考量。   |
| 5  | 新北市板橋區府中路21號(銀行)                         | 2  | A404.1有階梯；A404.4空間不足 | 因涉及建物主體變更，鑒於行舍老舊、建築公安考量，施工廠商建議不予修繕。           |

| 編號 | 待精進之ATM設置地址<br>(含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明) | 數量 | 待精進之事宜               | 改善方案及時程                                                    |
|----|------------------------------------------|----|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 6  | 苗栗市中正路510號(銀行)                           | 2  | A404.1有階梯            | 此據點另有兩台自動化服務設備符合無障礙設施設計規範，可供輪椅使用者使用，未符合者俟分行行舍修繕、改建時一併規劃改善。 |
| 7  | 斗六市大學路3段123號(學校)                         | 1  | A404.1有階梯；A404.4空間不足 | 因涉及建物主體變更，鑒於建築公安考量，施工廠商建議不予修繕，且出租人亦不同意本行擴大ATM使用空間及修繕改善。    |
| 8  | 斗六市文化路27號(銀行)                            | 4  | A404.1有階梯            | 俟分行行舍修繕、改建時一併規劃改善。                                         |
| 9  | 臺北市文山區興隆路二段46號(學校)                       | 1  | A404.1有階梯            | 因涉及建物主體變更，鑒於建築公安考量，施工廠商建議不予修繕，且出租人亦不同意本行修繕改善。              |
| 10 | 高雄市左營區左營大路19號(銀行)                        | 3  | A404.1有高低差           | 俟分行辦理修繕、改建時一併規劃考量。                                         |
| 11 | 金門縣金湖鎮復興路4號(銀行)                          | 2  | A404.4空間不足           | 俟分行辦理修繕、改建時一併規劃考量。                                         |

| 編號 | 待精進之ATM設置地址<br>(含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明) | 數量 | 待精進之事宜                          | 改善方案及時程                                                   |
|----|------------------------------------------|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 12 | 桃園市中壢區延平路580號(銀行)                        | 2  | A404.1有門檻；A404.4空間不足            | 此據點另有四台自動化服務設備符合無障礙設施設計規範，可供輪椅使用者使用，未符合者俟本分行修繕、改建時一併規劃考量。 |
| 13 | 新北市中和區建一路186號1樓(銀行)                      | 1  | A404.4空間不足                      | 此據點另有一台自動化服務設備符合無障礙設施設計規範，可供輪椅使用者使用，未符合者俟本分行搬遷時一併規劃考量。    |
| 14 | 高雄市三民區建國三路50號(學校)                        | 1  | A404.1有門檻；A404.4空間不足            | 所有權人不同意本行擴大ATM使用空間，另該據點緊鄰人行道，施工廠商表示無法透過修繕施工改善。            |
| 15 | 高雄市三民區九如二路567號(銀行)                       | 4  | A404.1有階梯；A404.2門寬不足；A404.4空間不足 | 因涉及建物主體變更，鑒於行舍老舊、建築公安考量，施工廠商建議不予修繕。                       |
| 16 | 高雄市苓雅區青年一路261號(銀行)                       | 4  | A404.1有階梯                       | 據點另有1台符合無障礙設施設計規範，因該據點施工將涉及建物主體變更，鑒於建築公安考量，施工廠商建議不予修繕。    |
| 17 | 臺北士林區中山北路6段197號(銀行)                      | 2  | A404.1有高低差                      | 所有權人不同意本行修繕改善。                                            |

| 編號 | 待精進之ATM設置地址<br>(含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明) | 數量 | 待精進之事宜                          | 改善方案及時程                                           |
|----|------------------------------------------|----|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| 18 | 新北市新莊區中正路211號(學校)                        | 1  | A404.2寬度不足；A404.4空間不足           | 涉及建物主體變更，鑒於建築公安考量，施工廠商建議不予修繕，且所有權人不同意本行擴大ATM使用空間。 |
| 19 | 新北市板橋區中山路一段293之2號(銀行)                    | 3  | A404.1地面有障礙物。                   | 經洽廠商會勘因底下連接大樓樑柱，考量施工安全，建議不予修繕。                    |
| 20 | 宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段97號(銀行)                       | 1  | A404.1有門檻；A404.3門寬不足；A404.4空間不足 | 階梯下方有梁柱鋼筋，涉及主體變更，鑒於行舍老舊、建築公安考量，施工廠商建議不予修繕。        |
| 21 | 臺中市西屯區工業區一路一九六號(銀行)                      | 2  | A404.1有高低差                      | 俟辦理修繕、改建時一併規劃考量。                                  |
| 22 | 臺中市北屯區崇德路2段416號(銀行)                      | 6  | A404.1有階梯                       | 大樓管委會不同意分行動工修築無障礙坡道。                              |
| 23 | 高雄市鳳山區五甲二路168號(銀行)                       | 2  | A404.1有高低差；A404.4空間不足           | 俟分行辦理搬遷時一併規劃考量。                                   |

| 編號 | 待精進之ATM設置地址<br>(含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明) | 數量 | 待精進之事宜                           | 改善方案及時程                                             |
|----|------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 24 | 臺北市中正區仁愛路二段99號(銀行)                       | 2  | A404.1有階梯                        | 據點另有2台符合無障礙設施設計規範，未符合者俟本分行搬遷時一併規劃考量，本行預計116年底前完成改善。 |
| 25 | 臺北市士林區中山北路七段十八號(銀行)                      | 3  | A404.1有階梯；A404.4空間不足             | 據點另有1台符合無障礙設施設計規範，未符合者俟本分行修繕、改建時一併規劃考量。             |
| 26 | 桃園市中壢區興農路125號(銀行)                        | 2  | A404.1地面有階梯；A404.4空間不足           | 所有權人不同意本行修繕改善，俟分行辦理搬遷時一併規劃考量。                       |
| 27 | 新北市汐止區大同路二段175號(銀行)                      | 2  | A404.1有階梯                        | 因分行緊鄰人行道，爰無空間可供增建無障礙坡道，俟分行辦理搬遷時一併規劃考量。              |
| 28 | 新北市蘆洲區三民路50號(銀行)                         | 3  | A404.1有門檻；A404.2 門寬不足；A404.4空間不足 | 所有權人不同意本行修繕改善，俟分行辦理搬遷時一併規劃考量。                       |

| 編號 | 待精進之ATM設置地址<br>(含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明) | 數量 | 待精進之事宜                | 改善方案及時程                                                                              |
|----|------------------------------------------|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 嘉義市中興路353號(銀行)                           | 3  | A404.1有階梯；A404.4空間不足  | 所有權人不同意本行修繕改善，俟分行辦理搬遷時一併規劃考量。                                                        |
| 30 | 高雄市苓雅區成功一路261號(銀行)                       | 2  | A404.1有門檻；A404.2寬度不足。 | 此據點緊鄰本行外點百貨公司及飯店，各有一台符合無障礙設施設計規範，可供輪椅使用者使用。另該據點施工將涉及建物主體變更，鑒於行舍老舊、建築公安考量，施工廠商建議不予修繕。 |
| 合計 |                                          | 67 |                       |                                                                                      |